



RS

Патрон для валов с быстросменными кулачками - поводковый патрон

- Обработка валов с одной установки
- Смена кулачков и поводка для обработки валов различных размеров



перечень патронов



Размеры

	A	Bmax.	Bmin.	C	Dmax.	Dmin.	E	G	H	J	Kmax.	Kmin.	L	M	Pmax.	Pmin.	Q	R	Smax.	Smin.	T	U	V	W
RS-200	200	164	139	192	205	180	106.375	133.4	3XM12	50	96.5	58.5	M16	30	41.5	3.5	M34X0.5	30	92	82	12.5	10	M12	30
RS-250	250	205	173.5	240	252.5	221	139.719	171.4	3XM16	60	109.5	62.5	M20	45	49.5	2.5	M40X0.5	35	105	95	16.5	10	M16	37
RS-300	300	205	173.5	240	252.5	221	139.719	171.4	3XM16	80	114.5	67.5	M24	50	49.5	2.5	M50X0.5	40	110	100	16.5	10	M16	37

Спецификация

	Усилие зажима (kgf)	Мак. усилие тяги (kgf)	Диаметр патрона (mm)		Мак. скорость (r.p.m.)	Вес (kg)	GD ² (kgf·m ²)
			Патрон	Поводок			
RS-200	4000	3800	18~80	12~70	4000	35	0.19
RS-250	6500	6000	25~110	12~100	3500	60	0.79
RS-300	10000	8000	40~140	30~130	2500	100	1.35

Перечень
Патронов



Механизированные
Патроны



Ручные
Патроны



Вращающиеся
Цилиндры



Лопатки



Поворотные
Столы



Тиски



Сменные
Аксессуары

